

حمل و نقل سیلندرهای تحت فشار:

هدف

حصول اطمینان از اینکه کلیه افراد مرتبط با نگهداری و حمل و نقل سیلندرهای تحت فشار به شکل ایمن کار می‌کنند و با پیروی از این دستورالعمل از خطرات آتش سوزی و سایر آسیب‌های احتمالی در امان می‌مانند.

دامنه کاربرد

توجه و آشنایی با این دستورالعمل برای کلیه افراد، به ویژه آنهايی که با نگهداری و حمل و نقل سیلندرهای تحت فشار به طور مستقیم یا غیر مستقیم در ارتباط هستند الزامی می‌باشد.

مراجع

- مقررات ایمنی و آتش نشانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی (سال 1348)
- شرکت ملی صنایع پتروشیمی
- BS EN 1089: 1997: Transportable gas cylinders – Gas cylinder identification
- BS 5430: 1990: Periodic inspection, testing and maintenance of Transportable gas cylinders
- BS EN 1089: 1997: Transportable gas cylinders–Gas cylinder identification Part3 Color Coding

کلیات

سیلندرهای حاوی گاز دارای فشار زیادی می‌باشند، چنانچه در نگهداری یا حمل و نقل آنها، اصول ایمنی رعایت نشود، امکان آتش سوزی یا انفجار وجود دارد و علاوه بر آن ممکن است با انتشار گازهای محرک، خفقان‌آور، سمی یا قابل اشتعال باعث ایجاد مسمومیت یا آتش سوزی گشته و خطرات جانی و مالی زیادی بهبار آورند.

مسئولیت‌ها

- مسئولین آزمایشگاهها
- آگاهی از مخاطرات عمومی کار با سیلندرهای تحت فشار
- آگاهی از کلیه مخاطرات ایمنی و بهداشتی سیلندرهای موجود در آزمایشگاه تحت سربستی

- تهیه چک لیست ایمنی برای بازدیدهای روزانه، هفتگی، ماهانه و سالیانه از سیلندرها طبق دستورالعمل ایمنی سیلندرها با نظارت مسئول آزمایشگاه توسط کارشناس آزمایشگاه
- نظارت بر وضعیت نگهداری و استفاده از سیلندرها در آزمایشگاه
- اطمینان از آگاهی کارشناسان و دانشجویان نسبت به مخاطرات کار با سیلندرها
- ارسال به موقع سیلندرها به مراکز معتبر برای انجام آزمایش‌های هیدرولاستاتیک و سایر تست‌های ایمنی بدنه سیلندر
- تهیه دستورالعمل شرایط اضطراری منطبق با وضعیت آزمایشگاه و نوع سیلندر مورد استفاده و ملزم نمودن کارشناسان و دانشجویان به آشنایی کامل با آن
- کارشناسان آزمایشگاهها
 - آگاهی از مخاطرات عمومی کار با سیلندرهای تحت فشار
 - آگاهی از کلیه مخاطرات ایمنی و بهداشتی سیلندرهای موجود در آزمایشگاه محل کار
 - تکمیل چک لیست های بازدید از سیلندرها و اعلام گزارش بازدیدها به مسئول آزمایشگاه
 - نظارت مستقیم بر نگهداری، استفاده و جابجایی سیلندرها
 - آموزش نکات ایمنی مرتبط با سیلندرهای تحت فشار به دانشجویان
 - نظارت بر نحوه استفاده از سیلندرها توسط دانشجویان
- دانشجویان
 - آگاهی از مخاطرات عمومی کار با سیلندرهای تحت فشار
 - آگاهی از کلیه مخاطرات ایمنی و بهداشتی سیلندرهای موجود در آزمایشگاه محل کار
 - استفاده از سیلندرهای تحت فشار طبق دستورالعمل ایمنی موجود در آزمایشگاه
 - آشنایی با روش مقابله با شرایط اضطراری کار با سیلندرهای تحت فشار
 - هماهنگی با مسئول و کارشناس آزمایشگاه به منظور استفاده از سیلندرها

:=انبارداری و نگهداری از سیلندرهای تحت فشار

- در محل نگهداری سیلندرها می بایست علامت هشدار دهنده " انجام کار گرم ممنوع " نصب گردد .
- سیلندرها می بایست در برابر خوردگی و زنگ زدگی محافظت شوند .
- انبار را باید از تابش اشعه آفتاب و هر منبع دیگر حرارتی و گرمایی محفوظ و خنک نگه داشت .
- سیلندرهای محتوی گازهای قابل احتراق مثل پروپان و استیلن را نباید در مجاورت دیگر سیلندرهای تحت فشار یا سیلندرهای اکسیژن نگهداری کرد. بلکه باید در محلی جدا انبار شوند ، در صورتی که امکان این امر نباشد می بایست بین آنها حداقل 3 متر فاصله در نظر گرفت .
- سیلندرهای پر و خالی به طور جداگانه نگهداری شوند .

- روی کلیه سیلندرها می باشد برچسب (خالی یا پر) نصب شود .
- مخازن و سیلندرهای محتوی گازهای تحت فشار را باید حتی الامکان بطور سربالا در محل مناسب گذاشته و بوسیله زنجیر یا کمربندهای فلزی مهار نمود تا از افتادن و آسیب رسیدن به شیر و یا بدنه آنها جلوگیری شود .
- در زمان نگهداری یا هنگامی که از سیلندرها استفاده نمی شود کلاهک سیلندر همیشه باید روی شیر سیلندر نصب باشد .
- به دلیل اینکه روغن و گریس به سرعت در مجاورت اکسیژن با فشار بالا آتش گرفته و احتمال انفجار آن زیاد است سیلندرها و متعلقات آن می باشد دور از آنها نگهداری شوند .
- سیلندرها را باید دور از مواد قابل اشتعال مانند مواد نفتی و مواد روغنی و غیره انبار نمود و نباید آنها را در محلی گذاشت که احتمال ریختن اینگونه مواد از بالا روی آنها وجود داشته باشد .
- سیلندرهای گازهای تحت فشار و گاز هیدروکربن‌های مایع شده را در مجاورت کوره ها، بخاری‌ها و جاهای گرم دیگر و در اماکنی که خطر آتش سوزی وجود دارد نباید انبار نمود .
- سیلندرهای استیلن و یا گازهای مایع شده در صورتیکه به ناچار به دلیل محدود بودن فضا به حال افقی انبار شده باشند باید دو ساعت قبل از استفاده آنها را به حالت عمودی قرار داده و در تمام مدتی که از آنها استفاده می شود بایستی به همان حالت عمودی باقی بمانند .
- غیر از کلید T شکل خود سیلندرها نباید روی سیلندرها هیچگونه ابزار، پارچه و البسه گذاشته شود .
- سیلندرهای محتوی پروپان و بوتان را تا حد ممکن باید از شعله روباز دور نگهداشت و به هیچ وجه نباید آنها را در مجاورت مواد داغ بکار برد .

تھویہ ::::

- هوای انبار باید بقدر کافی تھویہ شود تا امکان جمع شدن گاز در محیط بویژه در انبارهای سر بسته برطرف گردد .
- تھویہ باید به گونه‌ای باشد که همه قسمت‌های سیلندر، به طور مناسب تھویه گردد .

ساختمان :::

- می باشد برای موقع ضروری تعداد کافی دستگاه تنفسی هوای فشرده در محل تعییه شود .
- محل انبار می باشد بگونه ای طراحی شود که در زمان آتش سوزی جایه‌جایی سیلندرها امکان پذیر باشد .

شرايط نگهداري در فضای باز

- انبار سيلندرهاي گازهاي تحت فشار باید در هوای آزاد و شامل يك سکو و سرپناه و دیوارهای از تور فلزی Expanded Metal (برای جلوگیری از عوامل جوی مانند تابش اشعه خورشید، برف و باران و تامین تهویه کافی باشد).
- هنگامی که سيلندرهاي حاوی هيدروکربن مایع شده در هوای آزاد قرار می‌گيرند باید در برابر عوامل جوی مانند تابش مستقیم نور آفتاب، باد، باران و برف حفاظت شوند و باید توجه داشت که از دیاد فشار که در اثر گرما حاصل می‌شود در سيلندرهاي گاز هيدروکربن‌هاي مایع شده از قبيل پروپان، بوتان، CO₂ به مراتب بیش از سيلندرهاي حاوی اکسیژن یا نیتروژن که در حالت گازی پر شده است می‌باشد.
- سيلندرها می‌بايست در برابر دمای بالا محافظت شوند.
- از قرار دادن پلاستیک، برزنت و یا هر پوشش دیگر بطور مستقیم روی سيلندر به طور جدی خودداری گردد.
- سيلندرها می‌بايست در برابر شرایط جوی (باد، باران، برف و ...) محافظت شوند.

موقعیت

- در محیط کار می‌بايست محلی برای نگهداری سيلندرهاي تحت فشار طراحی شود و کلیه سيلندرها در آن محل قرار گيرند.

روشنایی

- روشنایی و کلیدهای نصب شده در محل نگهداری سيلندرهاي استیلن و دیگر گازهاي قابل اشتعال می‌بايست از نوع ضد جرقه در نظر گرفته شود.

جابجایی سيلندرها

- هنگام نقل و انتقال سيلندرها کلاهک محافظ شیر را باید در محل خود قرار داد.
- در هنگام جابجا نمودن ضمن حفظ آرامش باید از هرگونه بیاحتیاطی بر حذر بود.

- هیچگاه نباید سیلندر را چه خالی و چه پر از ارتفاعی به زمین انداخته یا به گونه ای قرارداد که بهشتت به هم برخورد و تماس پیدا نمایند .
- باید سیلندرها را بگونه ای جابجا کرد که به تجهیزات ایمنی آنها صدمه وارد نشود . به عنوان مثال سیلندرهای گاز هیدروکربن های مایع شده، آمونیاک خشک، نیتروژن، هیدورژن و استیلن مجهز به سوپاپ اطمینان هستند .
- سیلندرهای کلر مجهز به Rupture Disc و سیلندرهای گاز CO₂ مجهز به Fusible Plug می باشند. در ضمن تجهیزات ایمنی نامبرده در سیلندرهای مذکور هرگز نباید دستکاری شوند .
- برای نقل و انتقال سیلندرها بوسیله هر نوع بالابر مانند جرثقیل باید از سبد ویژه و استفاده نمود و از به کار بردن طناب فلزی، زنجیر یا وسیله مغناطیسی برقی خودداری شود .
- زمانی که از سبد برای جابجایی استفاده می شود، می بایست سیلندرها به گونه ای محکم مهار شوند تا از برخورد آنها با دیواره سبد یا به یکدیگر جلوگیری شود .
- قبل از اقدام به نقل و انتقال سیلندرهای تحت فشار اعم از پر یا خالی باید دقیقت شود که سیلندرهایی که شیر آنها فاقد طوق حفاظتی (Safety Shroud) است به کلاهک ایمنی منفذ دار مجهز گردد و سیلندرهای فاقد طوق حفاظتی یا کلاهک مذکور نباید مورد استفاده قرار گیرند .
- سیلندر نباید به همراه متعلقات و شیلنگ های متصل حمل شود . مگر اینکه یک وسیله حمل کننده مناسب برای جابجایی فراهم شده باشد .
- در هنگام جابجایی، شیر سیلندر باید بسته و شیلنگ ها به طور منظم و بشکل حلقه جمع آوری شده باشند .
- در هنگام جابجایی باید دقیقت لازم را داشت تا آسیبی به شیرها و دیگر اتصالات وارد نشود. همچنین از این لوازم (شیر، اتصالات و ...) برای حمل و نقل و بلند کردن استفاده نشود .

::حمل و نقل دستی سیلندر

- برای جابجایی سیلندرها هیچگاه نباید آنها را غلطانید، بلکه باید از وسائل دستی چرخدار مناسب استفاده نمود .
- سیلندرهای اکسیژن و یا متعلقات مربوط به آن را نباید با دستها ، دستکشها و یا پارچه آلوده به روغن جابجا نمود .

)::حمل و نقل سیلندر با وسائط نقلیه

- هنگام جابجا کردن، بارگیری و تخلیه و همچنین حمل و نقل سیلندرهای پر و همچنین خالی اکسیژن، استیلن، پروپان، کلر، آمونیاک، گاز سولفید هیدروژن، هوای فشرده و سیلندرهای گاز هیدروکربن‌های مایع شده و غیره بهوسیله کامیون‌ها و واگن‌ها باید دقت زیادی نمود تا از انداختن، افتادن یا نشستی آنها ممانعت شود. در ضمن سیلندرها را در وسائل مذکور باید بنحو اطمینان بخشی مهار نمود تا از برخورد به یکدیگر در حین جابجایی جلوگیری گردد.
- در وسائل نقلیه در محلی که سیلندرهای گاز تحت فشار و گاز هیدروکربن‌های مایع شده بار شده است، کسی حق سوار شدن ندارد و این نوع وسایل نقلیه باید در روز به پرچم قرمز و در شب با چراغ قرمز دوار مجهز شوند.

• روش مقابله با نشستی:

- برای نشت یابی در سیلندرها می‌بایست از آب و صابون و برس مناسب استفاده گردد.
- هرگز از شعله روباز برای نشت یابی استفاده نشود.
- اگر در سیلندر محتوی گاز نشستی پیدا شود نباید فوراً در صدد تعمیر آن برآمد، بلکه باید آن را به محوطه باز خارج از انبار که کاملاً دور از هرگونه منبع حرارت و جرقه باشد منتقل کرده و فوراً مراتب را به مسئولین ایمنی و آتش‌نشانی اطلاع داد. اگر جابجایی سیلندر به خارج از محل نگهداری مقدور نباشد، رفت و آمد به داخل محوطه را ممنوع کرده و راه را ببندید و سپس به سرعت مامورین مربوطه را مطلع سازید.
- هرگاه در موقع باز کردن شیر سیلندرهای استیلن یا گازهای هیدروکربن‌های مایع شده، ملاحظه شود که از اطراف محور شیر، گاز نشت می‌نماید باید شیر را بسته و بعد مهره آب بندی آنرا محکم کرد. در صورتی که با این عمل نشت شیر قطع نشود باید سیلندر نشستی را به فضای آزاد به نقطه ای دور از منابع شعله باز، جرقه و حرارت انتقال داده و مراتب را به آتش نشانی اطلاع داد تا سیلندر را به محل امنی برده و گاز را بشکل مناسب تخلیه نمایند و سپس شیر آنرا بسته و برچسبی که روی آن نوشته شده "شیر غیر قابل استفاده است" به سیلندر چسبانده و به محل نگهداری سیلندرها منتقل نمود و برای تعمیر و آزمایش سیلندر به واحد مسئول تعمیر و آزمایش سیلندرها اطلاع دهید.

• اقدامات کنترلی:

- شیرها

- برای باز و بستن شیرها فقط از کلیدهای استانداردی که توسط شرکت سازنده ارائه شده استفاده نمایید . و بایستی کلید مخصوص T "شکل " را در کنار سیلندر قرار داد .
- شیرها باید در زمان توقف کار هر چند برای چند دقیقه بطور محکم بسته شوند و همچنین تنظیم کننده و شیرهای لاستیکی می‌بایست طبق دستور سازنده از فشار تخلیه گردند .
- بدون توجه به اینکه سیلندر حاوی گازهای قابل اشتعال یا غیر قابل اشتعال است، محور شیر می‌بایست راست گرد تعییه شود .
- بعد از وصل تنظیم کننده ، شیر سیلندر را به آرامی باز کنید و در مورد سیلندر استیلن در حدود یک و نیم دور باز کردن کافی می‌باشد .
- شیر سیلندرها را نباید ناگهانی یا به سرعت باز کرد زیرا در این صورت به علت آزاد شدن ناگهانی فشار ممکن است به تنظیم کننده صدمه وارد آید .
- موقع باز کردن شیر سیلندر هیچگاه مقابله فشارسنج آن نباید قرار گرفت و بایستی تا حد امکان از آن دور ایستاد .
- کلیه سیلندرها را باید در وضعی قرار داد که دسترسی به آنها به سهولت امکان پذیر باشد تا در زمان خطر و شرایط اضطراری بتوان به سرعت شیرآنها را بست .
- شیر کلیه سیلندرهای خالی را باید بست و کلاهک ایمنی منفذدار شیرها را نیز بایستی نصب نمود .
- در سیلندرهایی که شیر آنها مجهز به طوق محافظ است نصب کلاهک ضروری نیست .
- قبل از اتصال سیلندرهای اکسیژن، استیلن و سایر گازها به وسائل، شیر آنها را باید لحظه‌ای خیلی کوتاه باز کرد تا گرد و خاک موجود در مجرای آن پاک شود و سپس تنظیم کننده (regulator) را روی آن سوار کنید. باید در نظر داشت که باز کردن شیر سیلندرهای استیلن یا گازهای قابل اشتعال دیگر برای پاک کردن شیر آنها از گرد و خاک نباید در مجاورت عملیاتی که شعله باز، جرقه یا حرارت در آن جود دارد انجام بگیرد .
- در زمان بستن شیر نباستی نیروی بیش از حد معمول به آن وارد کنید .
- از چکش زدن به شیر سیلندرها و روغن زدن به آنها خودداری نمایید .
- تنظیم کنندها (Regulators) و تجهیز بازدارنده از پس زدن شعله (Flash – Back Arrestors) هیچگاه از یک دستگاه تقلیل دهنده فشار (رگولاتور) در سیلندرهای غیر مشابه نباید استفاده نمود .
- در زمان جوشکاری و برشکاری سیلندرهای گاز و اکسیژن باید مجهز به تنظیم کننده و تجهیز بازدارنده از پس زدن شعله باشند. همچنین شیر یکطرفه (Non-Return Valves) باید روی مشعلها (هم اکسیژن و استیلن) نصب شود .
- فشارسنج (Gauge)

- فقط از فشارسنجی استفاده شود که توسط سازنده توصیه شده است .
- فشارسنج اکسیژن می‌بایست بوسیله نوشته مشخص شده باشد و نبایستی با روغن تست گردد .
- بیشترین درجه در فشارسنج اکسیژن، نیتروژن و هیدروژن نبایستی کمتر از 225 بار باشد .
- **شیلنگ‌ها**
- شیلنگ‌ها می‌بایست از جنس و کیفیت خوب انتخاب شده و استاندارد باشند .
- شیلنگ‌ها می‌بایست بوسیله بست یا هر وسیله مناسب به‌طور محکم به مشعل و دیگر اتصالات وصل شود .
- زمانی که نیاز است که طول شیلنگ بلند شود می‌بایست از اتصالات استاندارد بدین منظور استفاده گردد .
- از شیلنگ‌های طویل در موارد غیر ضروری استفاده نکنید .
- شیلنگ‌ها قبل از هر بار استفاده و در دوره‌های زمانی مشخص می‌بایست بررسی شوند تا سالم بوده و عاری از هرگونه بریدگی، شکستگی و سوختگی باشد .
- محل نگهداری شیلنگ‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که از برخورد فلزات و ریزش جرقه یا شعله مشعل و همچنین مواد خوردنده در امان باشد .
- شیلنگ‌ها نباید از روی لبه تیز عبور داده شوند، زیرا باعث آسیب به آنها می‌شود .
- در مورد استیلن و گازهای قابل اشتعال از شیلنگ قرمز رنگ استفاده کنید و دقت نمایید که جابجا نشود .
- از شیلنگ‌های با اندازه مناسب استفاده کنید و شیلنگ‌های اضافی باید دور سیلندر بشکل مناسب پیچیده شوند .
- برای اتصال به خروجی تنظیم کننده و ورودی مشعل شیلنگ‌ها می‌بایست دارای اتصالات استاندارد باشند .
- در صورتی که برای انجام کار در فضاهای بسته یا محصور نیاز است که طول شیلنگ افزایش داده شود، ضروری است در زمان ترک محل اتصالات شیلنگ را جدا کرده و ارتباط آن با سیلندر را نیز قطع کنید .

بررسی بدن سیلندرها

- بدن سیلندرها می‌بایست در فواصل زمانی معین (هر 5 سال یکبار) توسط مراکز معتبر به روش آزمون هیدرواستاتیک بررسی شوند .
- سطوح خارجی سیلندر باید به شکل مناسب در دوره‌های زمانی تعریف شده بازرسی گردد .

- پس از آزمایش هیدررواستاتیک می‌بایست برای سیلندر تاییدیه صادر گردد و همچنین تاریخ آزمایش روی بدنه سیلندر حک گردد.
- قطعات الحاقی نظیر شیلنگ و یا قطعات ایمنی نظیر سوپاپ اطمینان وغیره می‌بایست در دوره‌های زمانی مناسب بازرگانی و آزمایش گردند.

اقدامات عمومی:

- باید دقیق داشت که سیلندرها نزدیک ورودی کمپرسورهای هوای نگهداری نشوند.
- همیشه هر سیلندر را باید پر فرض نموده و طبق مقررات سیلندرهای پر با آن رفتار نمود. سیلندر گازهای تحت فشار و گاز هیدرولیکی‌های مایع شده را هنگام بکار بردن باید به نحو عمودی یا مایل نگهداشت و هرگز نباید از آنها در وضعیت خوابیده استفاده نمود.
- هیچ نوع روغن، گریس یا مواد چربی دیگر نباید برای روغنکاری شیر، تنظیم کننده و فشارسنج سیلندرهای اکسیژن مصرف شود و همچنین در لوله‌ها و وسایلی که برای استفاده از اکسیژن نصب شده باید مواد مذکور را برای روغنکاری بکار برد.
- قبل از شروع بکار باید شیر تنظیم کننده، فشارسنج و لوله‌ها و وسائل متصل به سیلندرهای اکسیژن را بازدید نموده و در صورتی که آلوده به روغن یا گریس باشد نباید از سیلندرها استفاده شود و می‌بایست مراتب را سریع به مسئول آزمایشگاه اطلاع داده تا برای تمیز کردن آنها اقدامات لازم را بنماید.
- هیچ زمانی نباید اجازه داد که روغن یا گریس با هیچ قسمی از وسائل مخصوص استفاده از استیلن تماس پیدا نماید. این وسائل عبارتند از: سیلندرها، شیرهای سیلندرها، وسایل اتصال تنظیم کننده‌ها، لوله‌های لاستیکی، نازل‌های شعله افکن وغیره.
- در زمان استفاده از کلیه اتصالات و قطعات می‌بایست به این نکته توجه داشت که مطابق طراحی و توصیه شرکت سازنده، استفاده گردد و از بکاربردن قطعات برای سایر گازهای توصیه نشده اجتناب نمایید.
- سیلندرهای مخصوص گازهای تحت فشار باید دارای مشخصاتی بشرح زیر باشد:(شکل 1)
 - علامت کارخانه سازنده.
 - علامت کارخانه پر کننده.
 - شماره سریال.
 - ظرفیت بر حسب حجم.
 - وزن خالص سیلندر.
 - تاریخ آزمایش سیلندر.
 - نام گاز محتوی سیلندر.

- پروپان و بوتان مایع شده را نبایستی در محوطه های محصور و سریسته برای مصارف جوشکاری وبرشکاری مورد استفاده قرار داد مگر آنکه انجام کار خارج از محوطه محصور مقدور نباشد و در آن صورت می توان بوتان و پروپان مایع شده بودار یا استیلن را بکار برد بهشرط اینکه در آن محوطه عمل تهويه به ميزان حداقل 1200 فوت مكعب در دقيقه به عمل آيد .

تعimirات:

- هر گونه تعimir سيلندرهاي گاز از طرف اشخاص غير مجاز ممنوع می باشد. هر سيلندری که احتياج به تعimir دارد باید پلاکی که معرف نوع تعimirات لازمه است به سيلندر آویزان نموده و آنرا برای تعimirات لازم به مراکز معتبر ارسال نمایید .
- سيلندرهاي خالي که برای پر کردن به واحد مربوطه ارسال می شوند باید با يادداشتی همراه باشد که در آن علاوه بر ذکر خالي بودن و شماره سيلندر ساير عواملی که احتمالاً پرکردن آنها را خطرناک می سازد در آن قيد شده باشد .
- سيلندرهايی که محل اتصال شير آنها در اثر فرسودگی یا آسيب به خوبی محكم نمی شود باید بی درنگ به واحد تعimirات ارجاع داده شده و يادداشتی به آن ضميمه گردد که در آن شماره سيلندر، عيب و نقص وهمچينين پر يا خالي بودن آن ذكر شود و واحد مذكور آنرا برای واحد مسئول تعimir و آزمایش سيلندرها به منظور برطرف نمودن عيب موجود و آزمایش سيلندر ارسال دارد .
- به غير از واحد مجاز تعimir و آزمایش سيلندرها اجازه جدا کردن شير سيلندرها به واحد ديگري داده نمی شود و در واحد مذكور اشخاص مسئول پس از خالي کردن و يا اطمینان از خالي بودن سيلندر اقدام به جدا کردن شير می نمایند .
- هر گاه سوزن شير در سيلندری شکسته باشد و يا حرکت نکند می بايست برای تعimir و تخلیه ايمان كپسول به محل تعimirات مربوطه منتقل گردد .
- كليه سيلندرهاي گازهاي تحت فشار باید طبق مقررات بازرسي فني ظروف تحت فشار، به وسیله واحد مسئول تعimirات و آزمایش سيلندرها که مورد تاييد شورای ايماني باشد در فواصل زمانی معين بازرسي و آزمایش شود. در ضمن انجام هرگونه تعimirی روی سيلندرهاي مذكور باید فقط بوسيله واحد نامبرده انجام گردد و بعد از عوض شدن شير سيلندر يا هر تعimirی باید سيلندر تحت آزمایش قرار بگيرد .

- به هیچ وجه نباید شیر سیلندرهای اکسیژن را که دارای نشتی می‌باشند دستکاری یا تعمیر کرد. اینگونه سیلندرها را می‌بایست پس از تخلیه در محل امن، به وسیله شخص صلاحیت‌دار و همچنین نصب برچسب به واحد تعمیرات فرستاد تا واحد مذکور آنرا برای تعمیرات و آزمایش سیلندرها ارسال دارد.
- قبل از پر کردن سیلندرها آنها را از نقطه نظر عیوب و نقص بازدید نموده و هر سیلندری که به ظاهر سالم به نظر نرسد بایستی از سرویس خارج و برای تعمیر فرستاد.

::رنگ‌های مشخصه سیلندرهای گاز:

- چون تشخیص گازهای تحت فشار و هیدروکربن‌های مایع شده محتوی سیلندرها به وسیله رنگ یا مجموعه‌ای از رنگ‌ها صورت می‌گیرد بنابراین بدنه سیلندرهای گاز طبق رنگ‌های معرفی شده در استانداردهای BS 1319,349 (رنگ آمیزی شوند(شکل 2)، مگر سیلندرهایی که از خارج کشور وارد شده و پس از مصرف گاز دوباره برای پر کردن به خارج فرستاده می‌شود، در این قبیل سیلندرها چنانچه رنگ بدنه آنها با استاندارد مذکور تطبیق نکند نباید طبق استاندارد رنگ شوند و به عبارت دیگر در رنگ بدنه سیلندرهای مذکور نباید دخالتی شود.(ولی می‌بایست به وسیله چسباندن نوار رنگی طبق استاندارد BS یکنواخت سازی شود
- سیلندرهای خالی را نیز باید چنانچه امکان پذیر باشد طبق استاندارد رنگ نمود.